

10.21.22

LIMPIEZA

AQUÍ SE LIMPIA.

La política de limpieza de la Compañía es que se deben almacenar, apilar, situar y colocar todos los equipos, herramientas o materiales para evitar cualquier incidente o lesión que pueda ocurrir en el área de trabajo. Todas las áreas de trabajo deben dar la impresión directa y evidente de un lugar de trabajo limpio y ordenado.

Abajo se describen algunos estándares mínimos para todos los sitios de trabajo de la compañía.

- No se deben colocar los escombros y los materiales sueltos en un área en donde los vientos puedan volar los materiales dentro o fuera de las plataformas elevadas.
- Se quitará el barro y la mugre que se deje en las calles o callejones públicos continuamente durante la jornada laboral.
- No se debe bloquear el acceso a pasarelas peatonales, calzadas, carriles de bomberos con materiales, herramientas, escaleras, andamios, cables para soldadura, mangueras de aire o cables eléctricos.
- Se deben enterrar, controlar y elevar los alargadores eléctricos, hileras de luces, mangueras de aire y cables para soldadura por encima de las pasarelas peatonales a un mínimo de siete pies o tender un puente con el área marcada con señalización.
- Se deben guardar las varillas de soldadura, tuercas, pernos y arandelas en los recipientes adecuados.
- Se deben quitar del área de trabajo y almacenar correctamente los grilletes, eslingas, eslingas de anclaje y equipos de seguridad cuando no estén en uso.
- Se deben colocar los contenedores de basura en los lugares apropiados.
- Se deben quitar todos los clavos de la chatarra y la madera o doblar hasta quedar planos sobre la superficie.
- Se deben quitar la basura, residuos y escombros del área de trabajo a diario.
- En donde se dispense agua potable, se debe colocar un contenedor de basura apropiado para desechar los vasos.