

10.21.22

EXPOSICIÓN AL PLOMO

LIDERAMOS LA SEGURIDAD PARA EL PLOMO.

PROPÓSITO

Es la política de la Compañía subcontratar a un subcontratista calificado para quitar cualquier material que tenga plomo. Para inspecciones, guías u otras tareas no evasivas, primero se debe completar la capacitación adecuada.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Supervisión de proyectos

- Asegúrese de que los empleados-propietarios hayan tenido una capacitación de concientización sobre el plomo cuando corresponda.
- Evalúe el sitio de trabajo para detectar potenciales materiales que contengan plomo y potenciales riesgos de exposición.
- Garantice el cumplimiento de esta política.
- Verifique la sumisión a un programa de cumplimiento para la exposición al plomo del subcontratista, si corresponde.

Empleados-propietarios

- Debe informar cada vez que se descubra o altere material que contenga plomo.
- Debe asistir y participar en la capacitación de concientización sobre el plomo, si corresponde.

PROCEDIMIENTOS

Identificación de material que contiene plomo

- Antes de comenzar el trabajo, la supervisión del proyecto debe solicitarle al dueño que proporcione una inspección antes del trabajo para detectar materiales a base de plomo, preparada por un consultor calificado.
- Si la inspección previa al trabajo identifica la potencial exposición al plomo o si se identifica la exposición al plomo en cualquier momento durante la construcción, la supervisión del proyecto debe contactar al gerente de seguridad, o a su designado, y al director del proyecto para que les den instrucciones sobre cómo proceder con las tareas laborales que involucren materiales que contengan plomo.
- En el caso de que el dueño no haga la identificación de los materiales que contengan plomo, la Compañía debe usar a un consultor calificado para hacer las pruebas necesarias para determinar la presencia de materiales que contengan plomo dentro del ámbito de trabajo de la Compañía.

Eliminación del plomo

- Si se encuentra plomo durante la construcción, la supervisión del proyecto debe detener el trabajo en el área afectada y solicitar que el dueño elimine o reduzca el material.
- Antes de reanudar el trabajo, la supervisión del proyecto debe solicitar una notificación escrita de que se ha reducido el material que contiene plomo.
- Si el dueño solicita que la Compañía gestione el trabajo de reducción, la Compañía debe usar solo contratistas calificados para la eliminación que cumplan los siguientes requisitos:
 - + El contratista calificado para la eliminación debe proporcionar un programa de cumplimiento para la exposición al plomo específico al sitio que incluya:
 - » Una descripción de las tareas laborales que involucren materiales que contengan plomo.
 - » Una descripción de la información disponible para la evaluación (control del aire personal) de la exposición.
 - » El equipo de protección individual, incluyendo la protección respiratoria que se utilizará.
 - » Las instalaciones y las prácticas de higiene.
 - » Los métodos para ponerse la ropa de protección adecuada en un área de vestuario designada.
 - » La prohibición de comer, beber, fumar, masticar tabaco o chicle y aplicarse cosméticos.
 - » Los métodos para quitar todo el polvo de la superficie de la ropa y el equipo de protección, p. ej., la aspiradora con filtro HEPA.
 - » Los métodos para quitarse la ropa y el equipo de protección.
 - » Las estipulaciones para lavarse las manos y la cara.
 - » Los métodos para limpiar el equipo de protección, incluyendo el respirador.

Prácticas de limpieza

- Se deben mantener las superficies tan libres de acumulaciones de plomo como sea posible.
- Se deben limpiar los pisos y otras superficies en donde se acumule el plomo con aspiradora y otros métodos que minimicen la probabilidad de que el plomo sea transportado por el aire. Las aspiradoras deben estar equipadas con filtros HEPA.
- Solo se debe palear (en seco o mojado), barrer y cepillar cuando se haya intentado aspirar u otros métodos eficaces y no hayan funcionado.
- No se debe utilizar aire comprimido para quitar el plomo de ninguna superficie, a menos que se utilice junto con un sistema de ventilación diseñado para captar el polvo en el aire creado.
- Los métodos para informar a las personas de la potencial exposición, como carteles.
- Los métodos de capacitación que se implementarán.
- El contratista calificado para la eliminación debe darle una notificación escrita a la Compañía de que se ha completado la eliminación y que el trabajo puede proceder en el área afectada.

CAPACITACIÓN

- En los sitios de trabajo en donde haya una potencial exposición a los materiales que contengan plomo, se debe proporcionar capacitación de concientización como parte del Programa de Gestión de la Seguridad.